

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	ANTENNE-STRALI - n.6 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
03/04/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/07/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/10/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/05/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/09/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/11/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/03/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/06/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/08/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/12/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/03/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/06/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
25/06/2003	4 - Le cuffie in gomma telata poste a protezione dei tiranti risultano essere fortemente usurate con rottura e possibile infiltrazione di acqua nei cavi - ubicazione: tutte - estensione: 50%	-	-	-		
29/07/2003	4 - 25/06/2003 5 - Lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - Ubicazione: bulbi di attacco agli impianti - Estensione: 80%, tutti	20	12	80		
16/12/2003	4 - 25/06/2003 5 - Lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - Ubicazione: bulbi di attacco agli impianti - Estensione: 80%, tutti	30	6	80		
20/02/2004	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
14/04/2004	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
13/05/2004	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
30/09/2004	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
22/12/2004	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
07/01/2005	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
24/01/2005	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
30/05/2005	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
05/07/2005	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
07/11/2005	4 - 25/06/2003 5 - 16/12/2003	30	6	80		
31/03/2006	4 - Parte ristrutturata - Nulla da segnalare 5 - 16/12/2003	30	6	80		
09/06/2006	5 - 16/12/2003	30	6	80		
04/07/2006	5 - 16/12/2003	30	6	80		
19/09/2006	5 - 16/12/2003	30	6	80		
12/10/2006	5 - 16/12/2003	30	6	80		
22/12/2006	5 - 16/12/2003	30	6	80		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	ANTENNE-STRALLI - n.6 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
01/03/2007	5 - 16/12/2003	30	6	80		
01/06/2007	5 - 16/12/2003	30	6	80		
12/09/2007	5 - 16/12/2003	30	6	80		
18/12/2007	5 - 16/12/2003	30	6	80		
31/03/2008	5 - 16/12/2003	30	6	80		
13/06/2008	5 - 16/12/2003	30	6	80		
23/09/2008	5 - 16/12/2003	30	6	80		
26/09/2008	5 - 16/12/2003	30	6	80		
16/12/2008	5 - 16/12/2003	30	6	80		
04/02/2009	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	5 - 16/12/2003	30	6	80		
16/06/2009	6 - Malta di ripristino risonante, interessata da lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - ubicazione: soprattutto evidente sugli stralli lato mare e sulle antenne, fronte SV, della 3ª pila da GE - estensione: 10%	10	3	10		
17/09/2009	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 16/06/2009	10	3	10		
14/12/2009	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 16/06/2009	10	3	10		
04/03/2010	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 16/06/2009	10	3	10		
12/04/2010	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 16/06/2009	10	3	10		
08/08/2010	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 16/06/2009	10	3	10		
	5 - 16/12/2003	30	6	80		
22/11/2010	6 - Malta di ripristino risonante, interessata da lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - ubicazione: soprattutto evidente sugli stralli lato mare e sulle antenne, fronte SV, della 3ª pila da GE - estensione: 10%	30	3	10		
24/01/2011	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
20/04/2011	5 - 16/12/2003	30	6	80		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
15/07/2011	5 - Lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - Ubicazione: bulbi di attacco agli impianti - Estensione: 90%, tutti	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
27/08/2011	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
02/11/2011	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
14/12/2011	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
12/03/2012	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
10/04/2012	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 22/11/2010	30	3	10		
	5 - 15/07/2011	30	6	90		
18/05/2012	6 - Malta di ripristino risonante, interessata da lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità con distacchi - ubicazione: soprattutto evidente sugli stralli lato mare e sulle antenne, fronte SV, della 3ª pila da GE - estensione: 10%	30	3	10		
01/08/2012	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
02/10/2012	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
28/03/2013	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
28/06/2013	5 - 15/07/2011	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	ANTENNE-STRALLI - n.6 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
05/09/2013	5 - Lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - Ubicazione: bulbi di attacco agli impianti - Estensione: 90%, tutti	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - Placche risonanti evidenziate da lesioni - Ubicazione: 2° pila strallata - Estensione: 5% localizzate	30	1	5		
06/12/2013	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
20/03/2014	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
08/05/2014	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
03/09/2014	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
25/11/2014	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
25/02/2015	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
12/05/2015	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
17/09/2015	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
17/11/2015	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
29/02/2016	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - Parti ossidate con sfoglimento della vernice - Ubicazione: cravatte metalliche posizionate in sommità degli stralli pila 2 da Genova - Estensione: 60%	20	2	60		
30/03/2016	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
14/06/2016	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
30/06/2016	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
11/07/2016	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		
31/08/2016	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
28/09/2016	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
28/10/2016	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
28/10/2016	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	ANTENNE-STRALLI - n.6 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
21/03/2017	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		
28/04/2017	5 - 05/09/2013	30	6	90		
	6 - 18/05/2012	30	3	10		
	7 - 05/09/2013	30	1	5		
	8 - 29/02/2016	20	2	60		
	5 - 05/09/2013	30	6	90		
01/09/2017	6 - Malta di ripristino risonante, interessata da lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità con distacchi - Ubicazione: TUTTI - Estensione: 10%	30	3	10		
	7 - Placche risonanti evidenziate da lesioni - Ubicazione: 2° pila strallata - Estensione: 5% localizzate	30	1	5		
	8 - Parti ossidate con sfogliamento della vernice - Ubicazione: cravatte metalliche posizionate in sommità degli stralli 2° e 3° Sistema bilanciato da Genova - Estensione: 60%	20	2	60		
	9 - Parti ossidate con sfogliamento della vernice - Ubicazione: Stralli del 1° Sistema bilanciato - Estensione: 60%	20	1	60		
	5 - c/s dilavato ammolorato, con copriferro distaccato ferri scoperti ossidati e lesioni ramificate capillari con fuoriuscita di umidità - Ubicazione: bulbi di attacco agli impianti - Estensione: 100%, TUTTI	30	6	90		
24/10/2017	6 - 01/09/2017	30	3	10		
	7 - Difetto chiuso- Nulla da segnalare					
	8 - 01/09/2017	20	2	60		
	9 - 01/09/2017	20	1	60		
	5 - 24/10/2017	30	6	90		
19/02/2018	6 - 01/09/2017	30	3	10		
	8 - 01/09/2017	20	2	60		
	9 - 01/09/2017	20	1	60		
	5 - 24/10/2017	30	6	90		
	6 - 01/09/2017	30	3	10		
27/06/2018	8 - 01/09/2017	20	2	60		
	9 - 01/09/2017	20	1	60		
	5 - 24/10/2017	30	6	90		
	6 - 01/09/2017	30	3	10		
	8 - 01/09/2017	20	2	60		
						IN TUTTO IL 2018 SECONDO SPEA SUGLI STRALLI NON EMERGONO CRITICITA' CON VOTO SUPERIORE A 30.

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-APPARECCHI (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SEPA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	1 rulli fortemente ossidati e mal posizionati	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
17/02/1992	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
04/05/1992	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
03/08/1992	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
02/11/1992	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
22/02/1993	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
01/04/1993	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
17/08/1993	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
29/10/1993	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
11/01/1994	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
11/04/1994	1 10/10/1991	10	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
18/07/1994	1 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
11/10/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/01/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/04/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/07/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/10/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/01/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/07/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/10/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/03/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/05/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/09/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/11/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/03/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/06/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/08/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/12/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/03/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/06/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
25/06/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/07/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/02/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/05/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/09/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-APPARECCHI (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SEPA	NOTE COMMISSIONE
30/05/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/07/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
31/03/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/06/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/07/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/09/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/10/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2006	2 Mancanza apparecchio o eccessiva degenerazione dello stesso	40	1. pila spalla lato SV	5 loc.		
01/03/2007	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
01/06/2007	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
12/09/2007	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
18/12/2007	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
31/03/2008	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
13/06/2008	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
23/09/2008	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
26/09/2008	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
16/12/2008	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
04/02/2009	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
16/06/2009	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
17/09/2009	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
14/12/2009	2 22/12/2006	40	1	5 loc.		
04/03/2010	2 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
12/04/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/08/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/11/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/01/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/04/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/08/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/12/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/03/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/04/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/05/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/08/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/10/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/03/2013	3 Appoggi fortemente ossidati	30	10 tutti i fissi	100 - 100%		VALORE 30 NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO - VALORE CORRETTO 50 CON INTERVENTO TRA 2 5 ANNI - MAI SANATO
28/06/2013	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
05/09/2013	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
06/12/2013	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
20/03/2014	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
08/05/2014	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
03/09/2014	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
25/11/2014	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
25/02/2015	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
12/05/2015	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
17/09/2015	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
17/11/2015	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
29/02/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
30/03/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
14/06/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
30/06/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
11/07/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
31/08/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
28/09/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
28/10/2016	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
21/03/2017	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
28/04/2017	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
01/09/2017	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
24/10/2017	3 28/03/2013	30	10	100 100%		
19/02/2018	3 28/03/2013	30	10	100 100%		VALORE 30 NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO - VALORE CORRETTO 50 CON INTERVENTO TRA 2 5 ANNI - MAI SANATO
27/06/2018	3 28/03/2013	30	10	100 100%		NEL 2018 SPEA NON EVIDENZIA MAI DANNI CON VOTO SUPERIORE A 30

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-BAGGIOLI (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/02/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/04/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/08/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/10/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/01/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/04/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/07/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/10/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/01/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/04/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/07/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/10/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/01/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/07/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/10/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/05/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/09/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/11/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/03/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/06/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/08/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/12/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/03/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/06/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
25/06/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/07/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/02/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/05/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/09/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
27/12/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/05/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/07/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-BAGGIOLI (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEC.	NOTE COMMISSIONE
31/03/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/06/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/07/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/09/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/10/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/03/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/09/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
31/03/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/06/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/02/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/09/2009	1 Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità	10	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate, in direz GE	30 30%		
14/12/2009	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
04/03/2010	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
12/04/2010	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
08/08/2010	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
22/11/2010	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
24/01/2011	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
26/04/2011	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
15/07/2011	1 17/09/2009	10	7	30 30%		
22/08/2011	1 Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità	30	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate, in direz GE	50 50%		
02/11/2011	1 Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità	30	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate, in direz GE e SV	80 80%		
14/12/2011	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
12/03/2012	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 Cfs dilavato ammolorato	30	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
10/04/2012	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
18/05/2012	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
01/08/2012	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
02/10/2012	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
28/03/2013	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
28/06/2013	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
05/09/2013	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
06/12/2013	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
06/03/2014	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-BAGGIOLI (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEC.	NOTE COMMISSIONE
20/03/2014	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
08/05/2014	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
03/09/2014	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
25/11/2014	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
25/02/2015	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
12/05/2015	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
11/09/2015	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
17/11/2015	1 02/11/2012	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
29/02/2016	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
30/03/2016	1 02/11/2011	30	7 selle gerber pile non strallate, direz GE e SV	80 80%		
	2 12/03/2012	30	7 selle gerber pile non strallate	80 80%		
14/06/2016	1 Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità	40	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate, in direz GE e SV	80 80%		
	2 Cfs dilavato ammolorato	40	Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
30/06/2016	1 14/06/2016	40	7 selle gerber delle pile non strallate, in direz GE e SV	80 80%		
	2 14/06/2016	40	selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
11/07/2016	1 14/06/2016	40	7 selle gerber delle pile non strallate, in direz GE e SV	80 80%		
	2 14/06/2016	40	selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
31/08/2016	1 Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità	40	7 Baggioli in cls presenti sulle selle gerber, in direz GE e SV	80 80%		
	2 Cfs dilavato ammolorato distaccato	40	Baggioli in cls presenti sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
28/09/2016	1 31/08/2016	40	7 sulle selle gerber, in direz GE e SV	80 80%		
	2 31/08/2016	40	sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
28/10/2016	1 31/08/2016	40	7 sulle selle gerber, in direz GE e SV	80 80%		
	2 31/08/2016	40	sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
23/03/2017	1 31/08/2016	40	7 sulle selle gerber, in direz GE e SV	80 80%		
	2 31/08/2016	40	sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		
28/04/2017	1 31/08/2016	40	7 sulle selle gerber, in direz GE e SV	80 80%		
	2 31/08/2016	40	sulle selle gerber delle pile non strallate	80 80%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	APPOGGI-BAGGIOLI (n° elementi ZOI)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
01/09/2017	1. Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità e cls dilavato ammalorato 01/09/2017	40	7. sulle selle gerber, in direzione GE e SV	80-80%		
	2. Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
24/10/2017	2. Lesioni ramificate con fuoriuscita di umidità e cls dilavato ammalorato	40	9. tutti	80-80%		
19/02/2018	1. 24/10/2017	40	9. tutti	80-80%		NEL 2018 SPEA NON EVIDENZA MAI DANNI CON VOTO SUPERIORE A 40
27/06/2018	1. 24/10/2017	40	9. tutti	80-80%		

N° Isp	DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI						
		FONDAZIONI - n.16 elementi						
		DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ISPEZIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE	FREQU.ISPEZ (MESI)
1	28/11/1986	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	-
2	16/02/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
3	09/04/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
4	16/06/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
5	16/09/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
6	16/12/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
7	01/06/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	6
8	29/08/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
9	29/11/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
10	07/03/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
11	05/06/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
12	04/09/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
13	04/12/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
14	19/02/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
15	16/04/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
16	23/07/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
17	01/10/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
18	26/02/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
19	03/04/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
20	15/07/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
21	10/10/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
22	17/02/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
23	04/05/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
24	03/08/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
25	02/11/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
26	22/02/1993	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
27	01/04/1993	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
28	17/08/1993	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
29	29/10/1993	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
30	11/01/1994	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
31	11/04/1994	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
32	18/07/1994	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
33	11/10/1994	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
34	09/01/1995	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
35	13/04/1995	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
36	03/07/1995	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
37	02/10/1995	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
38	08/01/1996	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
39	03/04/1996	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
40	17/07/1996	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
41	09/12/1996	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
42	28/02/1997	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
43	14/04/1997	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	7
44	14/07/1997	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
45	21/11/1997	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
46	07/01/1998	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
47	19/05/1998	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
48	05/10/1998	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
49	07/01/1999	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
50	06/05/1999	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
51	12/07/1999	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
52	18/10/1999	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
53	24/02/2000	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
54	26/05/2000	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
55	05/09/2000	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
56	15/11/2000	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
57	05/03/2001	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
58	07/06/2001	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
59	23/08/2001	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
60	21/12/2001	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
61	20/03/2002	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
62	04/06/2002	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
63	26/09/2002	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
64	18/12/2002	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
65	24/02/2003	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
66	25/06/2003	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4

N° Isp	DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI						
		FONDAZIONI - n.16 elementi						
		DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ISPEZIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE	FREQU.ISPEZ (MESI)
67	29/07/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
68	16/12/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
69	20/02/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
70	14/04/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
71	13/05/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
72	30/09/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
73	22/12/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
74	07/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
75	24/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
76	30/05/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
77	05/07/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
78	07/11/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
79	31/03/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
80	09/06/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
81	04/07/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
82	19/09/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
83	12/10/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
84	22/12/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
85	01/03/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
86	01/06/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
87	12/09/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
88	18/12/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
89	31/03/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
90	13/06/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
91	23/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
92	26/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	0
93	16/12/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
94	04/02/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
95	16/06/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
96	17/09/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
97	14/12/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
98	04/03/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
99	12/04/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
100	08/08/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
101	22/11/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
102	24/01/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
103	20/04/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
104	15/07/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
105	22/08/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
106	02/11/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
107	14/12/2011	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
108	12/03/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
109	10/04/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
110	18/05/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
111	01/08/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
112	02/10/2012	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
113	28/03/2013	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	6
114	28/06/2013	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
115	05/09/2013	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
116	06/12/2013	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
117	20/03/2014	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
118	08/05/2014	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
119	03/09/2014	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
120	25/11/2014	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
121	25/02/2015	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
122	12/05/2015	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
123	17/09/2015	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
124	17/11/2015	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
125	29/02/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
126	30/03/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
127	14/06/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	3
128	30/06/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
129	11/07/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	0
130	31/08/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	2
131	28/09/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
132	28/10/2016	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1

N° Isp	DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI						
		FONDAZIONI - n.16 elementi						
		DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ISPEZIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE	FREQU. ISPEZ (MESI)
133	21/03/2017	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	5
134	28/04/2017	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	1
135	01/09/2017	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE	4
136	24/10/2017	1 - Cfs dilavato vespaloso con ferri scoperti ossidati - Ubicazione: Fondazione 2 - Estensione: 80%	30	1	80			2
137	19/02/2018	1 - 24/10/2017	30	1	80		IN TUTTO IL 2018 SECONDO SPEA SULLE FONDAZIONI NON EMERGONO CRITICITA' CON VOTO SUPERIORE A 30	4
138	27/06/2018	1 - 24/10/2017	30	1	80			4
		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE						
		VALORE VOTO COMPRESO TRA 40-50						
		VALORE VOTO > 50						
		NUOVO VALORE RISPETTO AD ISPEZIONE PRECEDENTE						

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-CONTINUITA' (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	LUBRIFICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	1 Notevoli discontinuit., localmente presenza di buche e forti avvallamenti	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	VALORE 20 NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO
17/02/1992	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
04/05/1992	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
05/08/1992	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
02/11/1992	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
22/02/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
01/04/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
17/08/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
29/10/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
11/01/1994	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%	DA SEGNALARE	
11/04/1994	1 Notevoli discontinuit., localmente presenza di buche e forti avvallamenti	20	0 tutti (campate non strallate)	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 Pavimentazione con notevole avvallamento e fessurata per tutta la lunghezza trasversale dell'impalcato	0	0 in corrispondenza dell'ultima giunta spalla SV	0 80%		
18/07/1994	1 11/04/1994	20	0	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 11/04/1994	0	0	0 80%		
11/10/1994	1 11/04/1994	20	0	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 11/04/1994	0	0	0 80%		
09/01/1995	1 11/04/1994	20	0	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 11/04/1994	0	0	0 80%		
13/04/1995	1 11/04/1994	20	0	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 11/04/1994	0	0	0 80%		
03/07/1995	1 11/04/1994	20	0	0 100%	DA SEGNALARE	
	2 11/04/1994	0	0	0 80%		
02/10/1995	1 Notevoli discontinuit., localmente presenza di buche e forti avvallamenti	20	0 tutti (campate non strallate)	0 100%		
	2 Pavimentazione con notevole avvallamento e fessurata per tutta la lunghezza trasversale dell'impalcato	20	1 in corrispondenza dell'ultima giunta spalla SV	10 80%		
08/01/1996	1 02/10/1995	20	0	0 100%		
	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
03/04/1996	1 02/10/1995	20	0	0 100%		
	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	1 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
28/02/1997	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
14/04/1997	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
14/07/1997	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
21/11/1997	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
07/01/1998	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
19/05/1998	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
05/10/1998	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
07/11/1999	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
06/05/1999	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
12/07/1999	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
18/10/1999	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
24/02/2000	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
26/05/2000	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
05/09/2000	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
15/11/2000	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
05/03/2001	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
07/06/2001	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
23/08/2001	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
21/12/2001	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
20/03/2002	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
04/06/2002	2 02/10/1995	20	1	10 80%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-CONTINUITA' (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
26/09/2002	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
28/12/2002	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
24/02/2003	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
25/06/2003	3 Massetti rotti e mattonelle in neoprene molto deteriorate con conseguente rottura di alcune	20	22 tutti, soprattutto il 3° giunto posto in carr. Est. corsia di marcia ed il 2° in carr. Ovest corsia sorpasso	50 50%		
24/07/2003	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
16/12/2003	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
20/02/2004	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
14/04/2004	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
13/05/2004	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
30/09/2004	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
22/12/2004	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
07/01/2005	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
24/01/2005	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
30/05/2005	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
05/07/2005	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
02/11/2005	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 25/06/2003	20	22	50 50%		
	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
31/03/2006	3 Massetti rotti e mattonelle in neoprene molto deteriorate con conseguente rottura di alcune	20	22 tutti, soprattutto il 3° giunto posto in carr. Est. corsia di marcia, ed il 2° giunto in carr. Ovest, corsia sorpasso	50 50%		
09/06/2006	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 31/03/2006	20	22	50 50%		
04/07/2006	2 02/10/1995	20	1	10 80%		
	3 31/03/2006	20	22	50 50%		
19/09/2006	2 Pavimentazione con notevole avvallamento e fessurata per tutta la lunghezza trasversale dell'impalcato	30	1 in corrispondenza dell'ultimo giunto spalla SV	10 80%		
	3 Massetti rotti e mattonelle in neoprene molto deteriorate con conseguente rottura di alcune	30	22 tutti, soprattutto il 3° giunto posto in carr. Est. corsia di marcia, ed il 2° giunto in carr. Ovest, corsia sorpasso	50 50%		
12/10/2006	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
22/12/2006	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 Avvallamenti e lesioni	20	1 carr. ovest, 4° giunto, corsie di marcia	30 30 %, localizzato		
	5 Eccessivo martellamento	30	1 ultimo giunto (sico, corrispondente con la pila spalla	5 5%		
01/03/2007	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %,		
	5 22/12/2006	30	1	5 5%		
01/06/2007	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %,		
	5 22/12/2006	30	1	5 5%		
12/09/2007	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %,		
	5 22/12/2006	30	1	5 5%		
18/12/2007	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %,		
	5 22/12/2006	30	1	5 5%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 19/09/2006	30	22	50 50%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %,		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-CONTINUITÀ (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
02/09/2006	5 Eccessivo martellamento, con conseguenti rotture	30	1 ultimo giunto fisico, corrispondente con la pila spalla, corsia marcia	5 50%		
13/06/2008	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 Massetti rotti e mattonelle in neoprene molto deteriorate con conseguente rottura di alcune	30	22 tutti, soprattutto il 3° giunto posto in carr. Est, corsia di marcia, ed il 2° giunto in carr. Ovest, corsia sorpasso	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
23/09/2008	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
26/09/2008	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
16/12/2008	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
04/02/2009	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
16/06/2009	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
17/09/2009	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
14/12/2009	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
04/03/2010	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 31/03/2008	30	1	5 50%		
	2 19/09/2006	30	1	10 80%		
12/04/2010	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	5 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
	2 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
08/08/2010	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
24/01/2011	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
20/04/2011	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
15/07/2011	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
22/08/2011	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
02/11/2011	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
14/12/2011	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
12/03/2012	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
10/04/2012	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
28/05/2012	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 13/06/2008	30	22	80 80%		
01/08/2012	4 22/12/2006	20	1	30 30 %		
	3 Massetto lesionato	20	20 giunto 1 entrambe in carreggiate	20 20%		
	4 Difetto ripristinato - Nulla da segnalare					
	6 Mattonelle neoprene usurate	20	19 Tutti i giunti acciaio/neoprene	30 40%		
	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
28/03/2013	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-CONTINUITA' (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/06/2013	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
05/09/2013	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
06/12/2013	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
20/03/2014	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
08/05/2014	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
03/09/2014	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
25/11/2014	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
25/02/2015	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
12/05/2015	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
17/09/2015	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 02/10/2012	20	19	30 40%		
17/11/2015	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 Mattonele neoprene usurate rotte, in alcuni punti mancanti	20	19 Tutti i giunti acciaio/neoprene	50 50%		
29/02/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
30/03/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
14/06/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
30/06/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
11/07/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
31/08/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
28/09/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
28/10/2016	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
21/03/2017	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
28/04/2017	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
01/09/2017	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
24/10/2017	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
19/02/2018	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
	6 17/11/2015	20	19	50 50%		
27/06/2018	7 Rottura elementi di continuità e perni allentati	42	1 Giunto n°3 in carreggiata Ovest	50 50%	DA SEGNALARE	NEL 2018 SPEA NON EVIDENZA MANCANZA DI VOTO SUPERIORE A 42
	3 02/10/2012	30	22	80 80%		
	4 02/10/2012	20	1	30 30 %		
27/06/2018	6 17/11/2015	20	19	50 50%		NEL 2018 SPEA NON EVIDENZA MANCANZA DI VOTO SUPERIORE A 42
	7 Rottura elementi di continuità e perni allentati	42	1 Giunto n°3 in carreggiata Ovest	50 50%	DA SEGNALARE	
	3 02/10/2012	30	22	80 80%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-TENUTA (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	1 Fortemente permeabili 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		VALORE NON COERENTE CON IL DANNO
22/02/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
01/04/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
17/08/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
29/10/1993	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
11/01/1994	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
11/04/1994	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
18/07/1994	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
11/10/1994	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
09/01/1995	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
13/04/1995	1 10/10/1991	20	0 tutti	0 100%		
03/07/1995	1 permeabili	10	0 tutti	0 100%		VALORE NON COERENTE CON IL DANNO
02/10/1995	1 03/07/1995	10	0 tutti	0 100%		
08/01/1996	1 03/07/1995	10	0 tutti	0 100%		
03/04/1996	1 03/07/1995	10	0 tutti	0 100%		
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	1 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	2 Permeabili	0	22 tutti	30 30%		
21/11/1997	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
07/01/1998	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
19/05/1998	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
05/10/1998	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
07/11/1999	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
06/05/1999	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
12/07/1999	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
18/10/1999	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
24/02/2000	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
26/05/2000	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
05/09/2000	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
15/11/2000	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
05/03/2001	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
07/06/2001	2 14/07/1997	0	22 tutti	30 30%		
23/08/2001	2 Permeabili	20	22 tutti	30 30%		
21/12/2001	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
20/03/2002	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
04/06/2002	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
26/09/2002	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
18/12/2002	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
24/02/2003	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
25/06/2003	2 23/08/2001	20	22 tutti	30 30%		
29/07/2003	3 Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
29/07/2003	2 Permeabili	20	22 tutti	40 40%		VALORE NON COERENTE CON IL DANNO
16/12/2003	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
20/02/2004	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
14/04/2004	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
13/05/2004	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
30/09/2004	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
27/12/2004	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
07/01/2005	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	GIUNTI-TENUTA (n° elementi 20)					
	DIFETTO	VOTO	LIBERAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONI
24/01/2005	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
30/05/2005	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
05/07/2005	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
07/11/2005	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
31/03/2006	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
09/06/2006	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
04/07/2006	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
19/09/2006	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
12/10/2006	2 29/07/2003	20	22 tutti	40 40%		
22/12/2006	2 22/12/2006	20	22 tutti	60 60%		
01/03/2007	2 22/12/2006	20	22 tutti	60 60%		
01/06/2007	2 22/12/2006	20	22 tutti	60 60%		
12/09/2007	2 22/12/2006	20	22 tutti	60 60%		
18/12/2007	2 22/12/2006	20	22 tutti	60 60%		
31/03/2008	2 Permeabili	20	22 tutti	80 80%		
13/06/2008	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
23/09/2008	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
26/09/2008	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
16/12/2008	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
04/02/2009	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
16/06/2009	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
17/09/2009	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
14/12/2009	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
04/03/2010	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
12/04/2010	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
08/08/2010	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
22/11/2010	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
24/01/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
20/04/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
15/07/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
22/08/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
02/11/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
14/12/2011	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
12/03/2012	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
10/04/2012	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
18/05/2012	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
01/08/2012	2 Permeabili 31/03/2008	20	22 tutti	80 80%		
02/10/2012	2 Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
28/03/2013	4 Percolazione copiosa con conseguente dilavamento delle parti sottostanti	20	10 Giunti non attrezzati in corrisp. degli appoggi fissi	80 80%		VALORE NON COERENTE CON IL DANNO
28/06/2013	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
05/09/2013	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
06/12/2013	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
20/03/2014	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
08/05/2014	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
03/09/2014	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
25/11/2014	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
25/02/2015	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
12/05/2015	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
17/09/2015	4 28/03/2013	20	10	80 80%		
17/11/2015	4 Percolazione copiosa con conseguente dilavamento delle parti sottostanti	20	10 Giunti non attrezzati in corrisp. degli appoggi fissi	100 100%		VALORE NON COERENTE CON IL DANNO
29/02/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
30/03/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
14/06/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
30/06/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
11/07/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
31/08/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
28/09/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
28/10/2016	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
21/03/2017	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
28/04/2017	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
01/09/2017	4 17/11/2015	20	10	100 100%		
24/10/2017	4 Permeabili	20	20 tutti	100 100%		
19/02/2018	4 24/10/2017	20	20	100 100%		VALORE 20 NON COERENTE CON IL DANNO
27/06/2018	4 24/10/2017	20	20	100 100%		NEL 2018 SPEA NON EVIDENZIA MAI DANNI CON VOTO SUPERIORE A 20

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPFA	NOTE COMMISSIONE
18/11/1986	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/04/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/07/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/02/1993	1 Lesioni trasversali passanti su anima e controsoletta	30	0 cassoni pile 11, lato SV.	0		
01/04/1993	1 22/02/1993	30	0	0		
17/08/1993	1 22/02/1993 2 Distacco chi a piastre	30 0	0 0 trasverso inclinato in prossimità dei giunti	0 0 localizzato		
29/10/1993	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
11/01/1994	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
11/04/1994	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
18/07/1994	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
11/10/1994	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
09/01/1995	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
13/04/1995	1 22/02/1993 2 17/08/1993	30 0	0 0	0 0		
03/07/1995	1 22/02/1993 2 perle ristrutturata- Nulle da segnalare	30 0	0 0	0 0		
02/10/1995	1 22/02/1993	30	0	0		
08/01/1996	1 Lesioni trasversali passanti su anima e controsoletta	30	1 cassoni pile 11, lato SV.	5 5%		
03/04/1996	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
17/07/1996	X	X	X	X		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/12/1996	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
28/02/1997	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
14/04/1997	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
14/07/1997	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
21/11/1997	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
07/01/1998	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
19/05/1998	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
06/10/1998	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
07/11/1998	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
06/05/1999	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
12/07/1999	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
18/10/1999	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
24/02/2000	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
26/05/2000	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
06/09/2000	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
15/11/2000	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
05/03/2001	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
07/06/2001	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
23/08/2001	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
21/12/2001	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
20/03/2002	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
04/06/2002	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
26/09/2002	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
18/12/2002	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
24/02/2003	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
25/04/2003	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
29/07/2003	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata	20	7 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate adiacenti ai giunti	40 40%		
16/12/2003	1 08/01/1996 3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata con probabili distacchi 4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino in corrispondenza delle staffe	30 20 30	1 14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate adiacenti ai giunti 1 parete esterna lato mare della 1ª camp. stralata	5 5% 40 40% 5 5% localizzata		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI - CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SULA	NOTE COMMISSIONE
20/02/2004	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
14/04/2004	5 C/s dilavato, anche con percolazione sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole sottostanti	30	17 3° camera dei cassoni, corrispondenti al N.J. monofilare, delle campate non stralate	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 C/s dilavato, anche con percolazione sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole sottostanti	30	17 3° camera dei cassoni, corrispondenti al N.J. monofilare, delle campate non stralate	50 50%		
13/05/2004	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 C/s dilavato, anche con percolazione sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole sottostanti	30	17 3° camera dei cassoni, corrispondenti al N.J. monofilare, delle campate non stralate	50 50%		
	5 C/s dilavato, anche con percolazione sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole sottostanti	30	17 3° camera dei cassoni, corrispondenti al N.J. monofilare, delle campate non stralate	50 50%		
30/09/2004	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
22/12/2004	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
07/01/2005	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
24/01/2005	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
30/05/2005	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
05/07/2005	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
07/11/2005	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
	5 13/05/2004	30	17	50 50%		
31/03/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 C/s dilavato, ammalorato con rigonfiamento del coprifermo, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	50 50%		
	5 C/s dilavato, ammalorato con rigonfiamento del coprifermo, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	50 50%		
09/06/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 21/03/2006	30	17	50 50%		
	5 21/03/2006	30	17	50 50%		
04/07/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 21/03/2006	30	17	50 50%		
	5 21/03/2006	30	17	50 50%		
19/08/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 C/s dilavato, ammalorato con rigonfiamento del coprifermo visibile sull'intradosso, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	50 50%		
	5 C/s dilavato, ammalorato con rigonfiamento del coprifermo visibile sull'intradosso, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	50 50%		
12/10/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
22/12/2006	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
01/03/2007	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
01/05/2007	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		
	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
13/05/2007	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 16/12/2003	20	14	40 40%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFETTO	VOLO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPFA	NOTE COMMISSIONE
22/09/2007	4 16/12/2003	10	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
18/12/2007	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata, con probabili distacchi	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate adiacenti ai giunti	50 50%		
	4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino in corrispondenza delle staffe	20	1 parete esterna lato mare della 1ª camp. stralata	5 5% localizzata		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	6 C/s dilavato, ammalorato, con possibili distacchi	20	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare	40 40%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
31/03/2008	3 18/12/2007	20	14	40 40%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	6 18/12/2007	20	35	40 40%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
13/05/2008	3 18/12/2007	20	14	40 40%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 19/09/2006	30	17	50 50%		
	6 18/12/2007	20	35	40 40%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
23/09/2008	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata, con probabili distacchi	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate	5 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 C/s dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro visibile sull'intradosso, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3ª camera dei cassoni corrispondenti al N. J. merofiere, di tutte le campate non stralate	60 60%		
	6 C/s dilavato, ammalorato, con possibili distacchi	30	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
26/09/2008	3 23/09/2008	30	14	5 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 23/09/2008	30	35	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
16/12/2008	3 23/09/2008	30	14	5 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 23/09/2008	30	35	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
04/02/2009	3 23/09/2008	30	14	5 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 23/09/2008	30	35	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
16/06/2009	3 23/09/2008	30	14	5 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 23/09/2008	30	35	50 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
17/09/2009	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata e c/s sottostante ammalorato vespaio, con probabili distacchi	30	14	60 50%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 C/s dilavato, ammalorato, con possibili distacchi	30	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare lato monte e intradosso di tutte le pile non stralate	50 50%		
	7 C/s molto ammalorato, non lesione agli spigoli e ferri scoperti ossidati	30	1. Cassone sovrastante la pila 4 non stralata	20		
14/12/2009	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 17/09/2009	30	14	60 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 17/09/2009	30	35	50 50%		
04/03/2010	7 17/09/2009	30	1	20		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 17/09/2009	30	14	60 60%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
12/04/2010	6 17/09/2009	30	35	50 50%		
	7 17/09/2009	30	1	20		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata e c/s sottostante ammalorato vespaio, con probabili distacchi	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate	80 80%		
	4 18/12/2007	20	1	5 5%		
	5 23/09/2008	30	17	60 60%		
	6 17/09/2009	30	35	50 50%		
	7 17/09/2009	30	1	20		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEC.	NOTE COMMISSIONE
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni	30	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni sovrastanti e Pile non strallate	10 10% localizzato		
08/08/2010	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/04/2010	30	14	80 80%		
	4 18/11/2007	30	1	5 5%		
	5 23/05/2008	30	17	80 80%		
	6 17/08/2009	30	35	50 50%		
	7 17/09/2009	30	1	20		
	8 12/04/2010	30	21	10 10%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
22/11/2010	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e cls sottostante molto ammalorato vespaio, con probabili distacchi	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non strallate	80 80%		
	4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino in corrispondenza delle staffe	30	1 parete esterna lato mare della 1ª campata strallata	5 5%		
	5 Cfs dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro visibile sull'intradosso, causato dalla continua percolazione delle solette sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 1ª camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilar, di tutte le campate non strallate	80 80%		
	6 17/06/2009	30	35	50 50%		
	7 Cfs molto ammalorato, con lesioni agli spigoli e ferri scoperti ossidati	30	1 Cassone sovrastante la pila 4 non strallata	20		
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni	30	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni sovrastanti le Pile non strallate	10 10% localizzato		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 22/11/2010	30	14	80 80%		
24/01/2011	4 22/11/2010	30	1	5 5%		
	5 22/11/2010	30	17	80 80%		
	6 17/08/2009	30	35	50 50%		
	7 22/11/2010	30	1	20		
	8 22/11/2010	30	21	10 10%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 22/11/2010	30	14	80 80%		
	4 22/11/2010	30	1	5 5%		
26/04/2011	5 22/11/2010	30	17	80 80%		
	6 17/06/2009	30	35	50 50%		
	7 22/11/2010	30	1	20		
	8 22/11/2010	30	21	10 10%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 22/11/2010	30	14	80 80%		
	4 22/11/2010	30	1	5 5%		
	5 22/11/2010	30	17	80 80%		
15/07/2011	6 17/06/2009	30	35	50 50%		
	7 22/11/2010	30	1	20		
	8 22/11/2010	30	21	10 10%		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e cls sottostante molto ammalorato vespaio, con probabili distacchi e blocchi	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non strallate	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino in corrispondenza delle staffe	30	1 parete esterna lato mare della 1ª campata strallata	10 10% localizzata		
	5 Cfs dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro visibile sull'intradosso e distacco a blocchi e inerti, causato dalla continua percolazione delle solette sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	30	17 3ª camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilar, di tutte le campate non strallate	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 Cfs dilavato, ammalorato, con possibili distacchi	30	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare lato monte e intradosso cassoni di tutte le pile non strallate	50 50%		
22/08/2011	7 Cfs molto ammalorato, con lesione agli spigoli e ferri scoperti ossidati con distacchi	30	1	40 40%		
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni, con probabile distacco dei medesimi	30	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni sovrastanti le Pile non strallate	80 80% localizzato		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e cls sottostante molto ammalorato vespaio, con probabili distacchi a blocchi (PRESIDIO RETI)	30	14 intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non strallate	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 10% localizzata		
	5 15/07/2011	30	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 Cfs dilavato, ammalorato, con possibili distacchi	30	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare lato monte e intradosso cassoni di tutte le pile non strallate	50 50%		
	7 Cfs molto ammalorato, con lesione agli spigoli e ferri scoperti ossidati con distacchi (presidio reti)	30	1 Cassone sovrastante la pila 4 non strallata	40 40%		
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni, con probabile distacco dei medesimi (PRESIDIO RETI)	30	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni sovrastanti le Pile non strallate	80 80% localizzato		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 22/08/2011	30	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 10% localizzata		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SIFA	NOTE COMMISSIONE
02/11/2011	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 22/08/2011	50	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1 Cassone sovrastante la pia 4 non strallata	40-40%		
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni con probabile distacco del modanino (PRESIDIO RETI)	40	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni sovrastanti e Pile non strallate	80-80% localizzato		
14/12/2011	3 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 22/08/2011	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
12/03/2012	3 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 22/08/2011	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
12/03/2012	6 C/c dilavato, ammalerato, con possibili distacchi (PRESIDIO RETI)	40	35 Soprattutto dalle facce esterne lato mare lato monte e intradosso cassoni di tutte le pile non strallate in corrisp. dei giunti	30-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	9 02/11/2011	50	21	80-80%		
	9 Lesione larga longitudinale a tratti interessata da vespai con ferri in vista ossidati	30	1 Intradosso Impalcato E6 dal 2° sistema bilanciato, gerber portante	5-5% localizzato		
10/04/2012	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
18/05/2012	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
01/06/2012	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
02/10/2012	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 12/03/2012	30	1	5-5%		
28/03/2013	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%		
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%		
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 Lesione larga longitudinale a tratti interessata da vespai con ferri in vista ossidati	40	1 Intradosso Impalcato E6 dal 2° sistema bilanciato, gerber portante	> localizzata 5% per tutta la lunghezza del cassone		
20/06/2013	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 22/08/2011	45	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 15/07/2011	35	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/03/2012	40	35	50-50%		
	7 22/08/2011	40	1	40-40%		
	8 02/11/2011	40	21	80-80%		
	9 28/03/2013	40	1	5-5%		
	30 cavi corrosi	50	14 interno camera, in particolare nella camera centrale (2° camera), nella testata in corrispondenza agli appoggi, delle campate gerber portanti, nelle pile non strallate.	100-60% dei cavi	DA SEGNALARE	CABI CORROSI - VALORE SO NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO - VALORE CORRETTO DA ASSEGNARE SO... SEGNALATO NEL 2013 E MALTRATTATO
	1 08/01/1996	30	1	5-5%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIFFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SFOA	NOTE COMMISSIONE
05/09/2013	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e cls sottostante molto ammalorato vespaio, con probabili distacchi a blocchi (PRESIDIO RETI)	40	14 Intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non strallate	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 Cfs dilavato, ammalorato, con possibili distacchi (PRESIDIO RETI)	40	35 soprattutto dalle fasce esterne lato mare lato monte e intradosso cassoni ci tutta le pile non strallate in camp. dei giunti	50 - 50%		
	7 Cfs molto ammalorato, con lesione agli spigoli e ferri scoperti ossidati con distacchi	40	1 Cassone sovrastante la pile 4 non strallata (presidio reti)	40 - 40%		
	8 Lesioni agli spigoli interessano tutti i cassoni, con probabile distacco dai madrasini (PRESIDIO RETI)	40	21	80 - 80%		
	9 Lesione larga longitudinale a tratti interessata da vespai con ferri in vista ossidati	40	1 Intradosso impalcato E6 dal 2° sistema bilanciato, gerber portante	5 - 5% localizzata per tutta la lunghezza del cassone		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
06/12/2013	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
20/09/2014	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
08/05/2014	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
03/09/2014	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
25/11/2014	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 - 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
25/02/2015	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 - 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 05/09/2013	40	14	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		
	5 15/07/2011	40	17	80 - 80%	DA SEGNALARE	
	6 05/09/2013	40	35	50 - 50%		
	7 05/09/2013	40	1	40 - 40%		
	8 05/09/2013	40	21	80 - 80%		
	9 05/09/2013	40	1	5 - 5%		
	10 28/06/2013	50	14	100 - 60% dei cavi	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 - 50%		
	1 08/01/1996	30	1	5 - 5%		
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e cls sottostante molto ammalorato vespaio, distaccato (PRESIDIO RETI)	40	14 Intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non strallate	90 - 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10 - 10%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	(IMPALCATI-CASSONI in° elementi 35)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
12/05/2015	5 Cls dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro visibile sull'intradosso distaccato inerti cospicui, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	43	17.3° camera dei cassoni corrispondenti al N. J. monofilare, di tutte le campate non strallate	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 Cls dilavato, ammalorato, distaccato (PRESIDIO RETI)	41	35 soprattutto dalle facce esterne lato mare lato monte e intradosso cassoni di tutte le pile non strallate in cor. sp. dei giunti.	50-50%		
	7 Cls molto ammalorato distaccato, con lesioni agli spigoli e ferri scoperti ossidati	41	1 Cassone sovrastante la pile 4 non strallata (presidio reti)	40-40%		
	8 Lesioni agli spigoli in distacco interessano tutti i cassoni	42	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni e controsolette parziali sovrastanti le Pile non strallate	80-80%		
	9 05/09/2013	41	1	5-5%		
17/09/2015	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50-50%		
	7 12/05/2015	41	1	40-40%		
	8 12/05/2015	41	21	80-80%		
	9 05/09/2013	40	1	5-5%		
	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	12 Deformazione predalles in corrispondenza giunto (posta piastra metallica di rinforzo)	30	1 Estradosso soletta carpata in corrisp. linea giunto n.8, ovest, lato cassone	5-1.00x1.50		
17/11/2015	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50-50%		
	7 12/05/2015	41	1	40-40%		
	8 Lesioni agli spigoli in distacco, e persistente dilavamento con cls in progressiva degrado interessano tutti i cassoni, (PRESIDIO RETI)	41	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni e controsolette parziali sovrastanti le Pile non strallate e soprattutto sulle testate in corrispondenza delle sedi di appoggio (non tutte le zone sono prestidate)	80-80%		
	9 05/09/2013	41	1	5-5%		
	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	12 17/09/2015	30	1	5-1.00x1.50		
	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
29/02/2016	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50-50%		
	7 12/05/2015	41	1	40-40%		
	8 17/11/2015	41	21	80-80%		
	9 05/09/2013	41	1	5-5%		
	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	12 Deformazione predalles in corrispondenza giunto e leggera deformazione piastra metallica di rinforzo ai passaggi mezzi pesanti	41	1 Estradosso soletta carpata in corrisp. linea giunto n.8, ovest, lato cassone	5-1.00x1.50	DA SEGNALARE	
30/03/2016	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50-50%		
	7 17/05/2015	41	1	40-40%		
	8 17/11/2015	41	21	80-80%		
	9 05/09/2013	41	1	5-5%		
	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	12 29/02/2016	41	1	5-1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
14/06/2016	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	43	35	50-50%		
	7 12/05/2015	41	1	40-40%		
	8 17/11/2015	41	21	80-80%		
	9 05/09/2013	41	1	5-5%		
	10 28/06/2013	30	14	100-60% del cav.	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50-50%		
	12 29/02/2016	41	1	5-1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	1 08/01/1996	30	1	5-5%		
	3 12/05/2015	43	14	90-90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2011	30	1	10-10%		
	5 12/05/2015	43	17	80-80%	DA SEGNALARE	

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI CASSONI (n° elementi 85)					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
30/05/2016	6 12/05/2015	35	35	50 50%		
	7 12/05/2015	40	1	40 40%		
	8 17/11/2015	21	21	80 80%		
	9 05/09/2013	5	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
31/07/2016	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 15/07/2016	30	1	10 10%		
	5 12/05/2015	41	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	40	35	50 50%		
	7 12/05/2015	35	1	40 40%		
	8 Lesioni agli spigoli, zone risananti a persistente dilavamento con ch in progressivo degrado	40	21 Spigoli intradosso di tutti i cassoni e controsolette parziali sovrastanti le Pile non stralate e soprattutto sulle testate in corrispondenza delle sedi di appoggio.	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 Malta di ripristino risanante conferri esposti ossidati	20	1 Zone di attacco pile cassone n.7 e 8	5 LOC.		
31/08/2016	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 Lesioni e ripristino della malta di ripristino distaccata in corrispondenza delle staffe, e agli spigoli	30	1 pareti esterne lato mare, monte rampate stralato	10 10%		
	5 12/05/2015	41	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50 50%		
	7 12/05/2015	41	1	40 40%		
	8 11/07/2016	21	21	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
28/09/2016	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 31/08/2016	30	1	10 10%		
	5 12/05/2015	40	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50 50%		
	7 12/05/2015	40	1	40 40%		
	8 11/07/2016	21	21	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
28/10/2016	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 31/08/2016	30	1	10 10%		
	5 12/05/2015	40	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50 50%		
	7 12/05/2015	40	1	40 40%		
	8 Lesioni agli spigoli, zone risananti a persistente dilavamento con ch distaccato e in progressivo degrado	40	21 Spigoli e sovrinfinitura intradosso di tutti i cassoni e controsolette parziali sovrastanti le Pile non stralate e soprattutto sulle testate in corrispondenza delle sedi di appoggio.	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
21/03/2017	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 31/08/2016	30	1	10 10%		
	5 12/05/2015	40	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50 50%		
	7 12/05/2015	40	1	40 40%		
	8 28/10/2016	41	21	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	
	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 12/05/2015	40	14	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 31/08/2016	30	1	10 10%		
	5 12/05/2015	40	17	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 12/05/2015	41	35	50 50%		
	7 12/05/2015	40	1	40 40%		
	8 28/10/2016	41	21	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/06/2013	14	14	100 60% del cav	DA SEGNALARE	

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					NOTE COMMISSIONE
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPFA	
28/04/2017	11 03/09/2014	30	17	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
	14 C/s dilavato ammalorato evidenziato da rigonfiamenti con zone risonanti e lesionate, e la zona in cui il copriferro si è distaccato mette in evidenza un'accentuata vespulosità e ferri molto ossidati	30	18 Pareti dei cassoni pile stralate	10 10% localizzate		C/S AMMALORATO E FERRI MOLTO OSSIDATI - VALORE 30 NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO - VALORE CORRETTO DA ASSEGNARE 30... SEGNALATO NEL 2017 E MAI SANATO
01/09/2017	1 08/01/1996	30	1	5 5%		
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e c/s sottostante molto ammalorato vespuloso, distaccato (PRESIDIO RETI)	42	21 Intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino con risonanze in corrispondenza delle staffe, e agli spigoli	30	14 pareti esterne campate stralate	10 10%		
	5 C/s dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro visibile sull'intradosso distaccato inerti cospicui, causato dalla continua percolazione della soletta sull'estradosso della controsoletta con conseguente ossidazione delle botole d'ispezione	43	14 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 C/s dilavato, ammalorato, distaccato (PRESIDIO RETI) e persistente dilavamento	42	35	50 50%		
	7 Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
	8 Lesioni agli spigoli, zone risonanti e persistente dilavamento con c/s distaccata o in progressivo degrado	42	21 Spigoli e soletture intradosso di tutti i cassoni e controsolette parziali sovrastanti le pile non stralate e soprattutto sulle testate in corrispondenza delle sedi di appoggio	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 29/06/2013	50	14	100 60% dei cav.	DA SEGNALARE	
	11 Ristagni d'acqua all'interno dei cassoni	30	21 Camera centrale di tutte le campate corrispondenti con l'estradosso in cui è presente il N.J. monofilare	50 50%		
	12 29/02/2016	42	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 11/07/2016	20	1	5 LOC.		
	14 C/s dilavato ammalorato evidenziato da rigonfiamenti con zone risonanti e lesionate, e la zona in cui il copriferro si è distaccato mette in evidenza un'accentuata vespulosità e ferri molto ossidati	30	14 Pareti dei cassoni pile stralate	10 10% localizzate		
24/10/2017	3 Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
	3 Tracce di percolazione con malta di ripristino lesionata risonante e c/s sottostante molto ammalorato vespuloso, distaccato (PRESIDIO RETI)	42	21 Intradosso dei cassoni sovrastanti le pile non stralate	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 Lesioni e rigonfiamento della malta di ripristino con risonanze in corrispondenza delle staffe, e agli spigoli (posizionata rete parziale)	30	14 pareti esterne campate stralate	30 30%		
	5 C/s dilavato, ammalorato, con rigonfiamento del copriferro ossidazione delle botole d'ispezione	43	14 3° camera dei cassoni corrispondenti al N.J. monofilare, di tutte le campate non stralate	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 01/09/2017	41	35	50 50%		
	8 C/s dilavato ammalorato con lesioni agli spigoli, zone risonanti in progressivo degrado	41	35 Intradosso di tutti i cassoni e solette	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 29/06/2013	50	14	100 60% dei cav.	DA SEGNALARE	
	11 01/09/2017	30	21	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	13 Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
	14 Malta lesionata risonante (presidio parziale rete) in cui il copriferro si è distaccato mette in evidenza un'accentuata vespulosità e ferri molto ossidati	30	14 Pareti dei cassoni pile stralate	20 20% localizzate		
19/02/2018	3 24/10/2017	41	21	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 24/10/2017	30	14	30 30%		
	5 24/10/2017	42	14	80 80%	DA SEGNALARE	
	6 01/09/2017	41	35	50 50%		
	8 24/10/2017	42	35	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 29/06/2013	50	14	100 60% dei cav.	DA SEGNALARE	
	11 01/09/2017	30	21	50 50%		
	12 29/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	14 24/10/2017	30	14	20 20%		
	3 24/10/2017	42	21	90 90%	DA SEGNALARE	
	4 24/10/2017	30	14	30 30%		
	5 24/10/2017	42	14	80 80%	DA SEGNALARE	

IN TUTTO IL 2018 NON EMERGONO CRITICITA' SECONDO SPFA SUGLI STRALI CON VOTO SUPERIORE A 90

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-CASSONI (n° elementi 35)					
	DIRETTO	NOTO	USCATA	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
27/05/2018	6 05/09/2017	41	35	50 50%		
	8 24/10/2017	41	35	80 80%		
	9 05/09/2013	41	1	5 5%		
	10 28/05/2013	25	24	100 50% dei cavi	DA SEGNALARE	
	11 01/09/2017	30	21	50 50%		
	12 20/02/2016	41	1	5 1.00x1.50	DA SEGNALARE	
	14 24/10/2017	30	24	20 20%		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SBALZI - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/02/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/04/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/08/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/10/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/01/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/04/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/07/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/10/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/01/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/04/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/07/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/10/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/01/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/07/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/10/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/05/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/09/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/11/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/03/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/06/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/08/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/12/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/03/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/06/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SBALZI - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
25/06/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/07/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/02/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/05/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/09/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/05/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/07/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
31/03/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/06/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/07/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/09/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/10/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2006	1 - Ferri tranciati a causa di cedimento soletta - ultima campata SV (dove avvenuto cedimento) - ubicazione: localizzato (2 m)	10	1	5		FERRI TRANCATI - VALORE 40 NON COERENTE CON IL DANNO EVIDENZIATO - VALORE CORRETTO DA ASSEGNARE 70... SANATO DOPO 4 ANNI NEL 2010 (SAREBBE STATO OPPORTUNO INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE)
01/03/2007	1 - 22/12/2006	40	1	5		
01/06/2007	1 - 22/12/2006	40	1	5		
12/09/2007	1 - 22/12/2006	40	1	5		
18/12/2007	1 - 22/12/2006	40	1	5		
31/03/2008	1 - 22/12/2006	40	1	5		
13/06/2008	1 - 22/12/2006	40	1	5		
23/09/2008	1 - 22/12/2006	40	1	5		
26/09/2008	1 - 22/12/2006	40	1	5		
16/12/2008	1 - 22/12/2006 2 - N.J. Spartitraffico in cis risulta essere molto ammalorato con distacco inerti e blocchi sulle sedi stradali - Ubicazione: N.J. Mpnofilare tra le due carreggiate - estensione: 100%	43	1	100	DA SEGNALARE	
04/02/2009	1 - 22/12/2006 2 N.J. - 16/12/2008	43 45	1 1	5 100		
16/06/2009	1 - 22/12/2006 2 - Parte ristrutturata - NULLA DA SEGNALARE 3 - Lesioni capillari trasversali con fuoriuscita di umidità - ubicazione: intradosso e pareti laterali del gocciolatoio di entrambi gli sbalzi - Estensione: 50%	40 10	1 48	5 10		
17/09/2009	1 - 22/12/2006 3 - 16/06/2009	40 10	1 48	5 10		
14/12/2009	1 - 22/12/2006 3 - 16/06/2009	40 10	1 48	5 10		
04/03/2010	1 - 22/12/2006 3 - 16/06/2009	40 10	1 48	5 10		
12/04/2010	1 - 22/12/2006 3 - 16/06/2009	40 10	1 48	5 10		
08/08/2010	1 - 22/12/2006 3 - 16/06/2009	40 10	1 48	5 10		
22/11/2010	1 - Parte ristrutturata - NULLA DA SEGNALARE 3 - Lesioni capillari trasversali con fuoriuscita di umidità - ubicazione: intradosso e pareti laterali del gocciolatoio di entrambi gli sbalzi - Estensione: 50%	 20	 48	 50		
24/01/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SBALZI - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
20/04/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		
15/07/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - N.J. Molto ammalorato con estese lesioni ramificate vespaiose da cui si distaccano inerti e spigoli lesionati con imminente distacco degli stessi - Ubicazione: su entrambi gli sbalzi - Estensione: 90%	30	48	90		
22/08/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
02/11/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
14/12/2011	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
12/03/2012	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
10/04/2012	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
18/05/2012	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 15/07/2011	30	48	90		
	5 - Distacco a placche (avvenuto manualmente) di cls in corrispondenza ferri armatura - Ubicazione: Intradosso Sbalzo monte - Estensione: Localizzato 5%	30	48	5		
01/08/2012	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - N.J. Molto ammalorato con estese lesioni ramificate vespaiose da cui si distaccano inerti e spigoli lesionati con imminente distacco degli stessi. Durante le ultime ispezioni anche il lato esterno sovrastante la viabilità risulta essere notevolmente degradato con spigoli lesionati e placche risonanti - Ubicazione: su entrambi gli sbalzi - Estensione: 90%	30	48	90		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
02/10/2012	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 01/08/2012	30	48	90		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
28/03/2013	3 - 22/11/2010	20	48	50		
	4 - 01/08/2012	30	48	90		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
28/06/2013	3 - Lesioni capillari trasversali con fuoriuscita di umidità - ubicazione: intradosso e pareti laterali del gocciolatoio di entrambi gli sbalzi - Estensione: 50%	20	48	50		
	4 - N.J. Molto ammalorato con estese lesioni ramificate vespaiose da cui si distaccano inerti e spigoli lesionati con imminente distacco degli stessi. Durante le ultime ispezioni anche il lato esterno sovrastante la viabilità risulta essere notevolmente degradato con spigoli lesionati e placche risonanti - Ubicazione: su entrambi gli sbalzi - Estensione: 50%	30	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
05/09/2013	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	4 - Difetto chiuso - Nulla da segnalare					
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
06/12/2013	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
20/03/2014	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
08/05/2014	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
09/06/2014	3 - 28/06/2013	20	48	50		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SBALZI - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
03/03/2014	5 - 18/05/2012	30	48	5		
25/11/2014	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
25/02/2015	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
12/05/2015	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
17/09/2015	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
17/11/2015	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
29/02/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
30/03/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
14/06/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
30/06/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
11/07/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
31/08/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
28/09/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
28/10/2016	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
21/03/2017	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
28/04/2017	3 - 28/06/2013	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
01/09/2017	3 - Lesioni capillari trasversali con fuoriuscita di umidità - ubicazione: intradosso e pareti laterali del gocciolatoio di entrambi gli sbalzi - Estensione: 50%	20	48	50		
	5 - 18/05/2012	30	48	5		
24/10/2017	3 - Parte ristrutturata - Nulla da segnalare					
	5 - Distacco a placche (avvenuto manualmente) di cls in corrispondenza ferri armatura - Ubicazione: Intradosso - Estensione: Localizzato 5%	30	48	5		
19/02/2018	5 - 24/10/2017	30	48	5		IN TUTTO IL 2018 NON EMERGONO CRITICITA' SECONDO SPEA SUGLI STRALLI CON VOTO SUPERIORE A 30
27/06/2018	5 - 24/10/2017	30	48	5		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	1 Efflorescenze e ferri scoperti ossidati - sull'intradosso - 40% estensione	0	0	0		
16/02/1987	1 -28/11/1986	0	0	0		
09/04/1987	1 -28/11/1986	0	0	0		
16/06/1987	1 -28/11/1986	0	0	0		
16/09/1987	1 -28/11/1986	0	0	0		
16/12/1987	1 -28/11/1986	0	0	0		
01/06/1988	1 -28/11/1986	0	0	0		
29/08/1988	1 -28/11/1986	0	0	0		
29/11/1988	1 -28/11/1986	0	0	0		
07/03/1989	1 -28/11/1986	0	0	0		
05/06/1989	1 -28/11/1986	0	0	0		
04/09/1989	1 -28/11/1986	0	0	0		
04/12/1989	1 - Efflorescenze e ferri scoperti ossidati - sull'intradosso - 40% estensione	30	11	40		
19/02/1990	1 -04/12/1989	30	11	40		
16/04/1990	1 -04/12/1989	30	11	40		
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	1 - 04/12/1989	30	11	40		
22/02/1993	1 - 04/12/1989	30	11	40		
01/04/1993	1 - 04/12/1989	30	11	40		
17/08/1993	1 - 04/12/1989	30	11	40		
29/10/1993	1 - 04/12/1989	30	11	40		
11/01/1994	1 - 04/12/1989	30	11	40		
11/04/1994	1 - 04/12/1989	30	11	40		
18/07/1994	1 - 04/12/1989	30	11	40		
11/10/1994	1 - 04/12/1989	30	11	40		
09/01/1995	1 - 04/12/1989	30	11	40		
13/04/1995	1 - 04/12/1989	30	11	40		
03/07/1995	1 - 04/12/1989	30	11	40		
02/10/1995	1 - 04/12/1989	30	11	40		
08/01/1996	1 - 04/12/1989	30	11	40		
03/04/1996	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - Ammaloramento botole in cls soletta impalcato - ubicazione: terz'ultima e penultima campata - estensione: 5%	20	2	5		
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
28/02/1997	3 - Anomalo abbassamento della soletta con vibrazioni a seguito cedimento parziale sede d'appoggio sottostante Ubicazione: ultima campata SV - Estensione: 20 %	43	1	5	DA SEGNALARE	DIFETTO RILEVATO NEL 1997 CON VOTO 43 (DA SEGNALARE) E SANATO SOLO DOPO 12 ANNI NEL 2009
14/04/1997	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
14/07/1997	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
21/11/1997	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
07/01/1998	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
19/05/1998	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
05/10/1998	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
07/11/1999	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
06/05/1999	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
12/07/1999	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
18/10/1999	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
24/02/2000	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
26/05/2000	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
05/09/2000	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
15/11/2000	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
05/03/2001	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
07/06/2001	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
23/08/2001	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
21/12/2001	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
20/03/2002	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
04/06/2002	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
26/09/2002	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
18/12/2002	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
24/02/2003	1 - 04/12/1989	30	11	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
	1 - 04/12/1989	30	11	40		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
25/06/2003	1 - Efflorescenze e ferri scoperti ossidati - sull'intradosso - 40% estensione	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
29/07/2003	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
16/12/2003	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
20/02/2004	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
14/04/2004	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
13/05/2004	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
30/09/2004	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
22/12/2004	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
07/01/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
24/01/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
30/05/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
05/07/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
07/11/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
31/03/2005	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
09/06/2006	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
04/07/2006	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
19/09/2006	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
12/10/2006	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 28/02/1997	43	1	5	DA SEGNALARE	
22/12/2006	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - Anomalo abbassamento della soletta con vibrazioni a seguito cedimento parziale sede d'appoggio sottostante - CEDIMENTO RIPRISTINATO - Ubicazione: ultima campata SV - Estensione: 20 %	43	1	5	DA SEGNALARE	CEDIMENTO RIPRISTINATO MA COMUNQUE GLI STESSI VALORI?

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
01/03/2007	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
01/06/2007	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
12/09/2007	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
18/12/2007	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
31/03/2008	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
13/06/2008	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
23/09/2008	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - Cfs dilavato, ammalorato con ferri scoperti ossidati - Ubicazione: solette sostenute dalla pila spalla SV - Estensione: 60%	30	1	60		
26/09/2008	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
16/12/2008	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
04/02/2009	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
16/06/2009	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
17/09/2009	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - 22/12/2006	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
14/12/2009	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - Anomalo abbassamento della soletta con vibrazioni a seguito cedimento parziale sede d'appoggio sottostante (cedimento ripristinato, lavori in fase di ultimazione) - Ubicazione: ultima campata SV - Estensione: 20 %	43	1	5	DA SEGNALARE	
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
04/03/2010	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	3 - Parte ristrutturata - NUI LA DA SEGNALARE					
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
12/04/2010	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
08/08/2010	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
22/11/2010	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
24/01/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
20/04/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
15/07/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - Cfs molto ammalorato con ferri scoperti ossidati e distacco del copriferro - Ubicazione: evidente nell'intradosso cassone mezzeria sottostante al cordolo del N.J. Monofilare - Estensione: 80%	30	38	80		
22/08/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
02/11/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
14/12/2011	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
12/03/2012	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
10/04/2012	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 03/04/1996	20	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
18/05/2012	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - Ammaloramento botole in cls soletta impalcato - ubicazione: terz'ultima e penultima campata - estensione: 5%	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
01/08/2012	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
02/10/2012	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
28/03/2013	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
28/06/2013	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
05/09/2013	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
06/12/2013	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
20/03/2014	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
08/05/2014	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
03/09/2014	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
25/11/2014	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
25/02/2015	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 15/07/2011	30	38	80		
12/05/2015	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - Cfs molto ammalerato con ferri scoperti ossidati e distacco del copriferro - Ubicazione: evidente nell'intradosso cassone mezzeria sottostante al cordolo del N.J. Monofilare - Estensione: 80%	30	38	80		
17/09/2015	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
17/11/2015	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
29/02/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
30/03/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
14/06/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
30/06/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
14/07/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-SOLETTE - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
12/07/2010	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
31/08/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
28/09/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
28/10/2016	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
21/03/2017	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
28/04/2017	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 18/05/2012	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 12/05/2015	30	38	80		
01/09/2017	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - Passi d'uomo con cls ammalorato Ubicazione: Terz'ultima e penultima campata Estensione: 5 %	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - Cfs molto ammalorato con ferri scoperti ossidati e distacco del copriferro Ubicazione: evidente nell'intradosso cassone mezzeria sottostante al cordolo del N.J. Monofilare - Estensione: 80%	30	38	80		
24/10/2017	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 01/09/2017	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 01/09/2017	30	38	80		
19/02/2018	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 01/09/2017	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 01/09/2017	30	38	80		
27/06/2018	1 - 25/06/2003	30	48	40		
	2 - 01/09/2017	30	2	5		
	4 - 23/09/2008	30	1	60		
	5 - 01/09/2017	30	38	80		
						IN TUTTO IL 2018 SECONDO SPEA SULLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI NON EMERGONO CRITICITA' CON VOTO SUPERIORE A 30

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-TRAVERSI - n.35 elementi					NOTE COMMISSIONE
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/02/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/05/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/08/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/11/1992	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/02/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/04/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/08/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/10/1993	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/01/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/04/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/07/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
11/10/1994	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/01/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/04/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/07/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
02/10/1995	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/01/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/07/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/12/1996	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/07/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/10/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/05/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/09/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/11/2000	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/03/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/06/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/08/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-TRAVERSI - n.35 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
21/12/2001	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/03/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/06/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2002	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/02/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
25/06/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/07/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2003	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
20/02/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/05/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/09/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2004	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
24/01/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
30/05/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/07/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
31/03/2005	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/06/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/07/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/09/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/10/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/12/2006	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/03/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/09/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
18/12/2007	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
31/03/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
13/06/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/09/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/2008	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/02/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
17/09/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/12/2009	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/03/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
12/04/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
08/08/2010	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
22/11/2010	1 - Evidenti lesioni agli spigoli con risonanze, ferri d' armatura ossidati dovuto al copioso dilavamento dell'acqua provocata dai giunti - Ubicazione: Trasversi di testata - Estensione: 80 %	30	48	80		
24/01/2011	1 - 22/11/2010	30	48	80		
20/04/2011	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	1 - 22/11/2010	30	48	80		
15/07/2011	2 - Spigoli lesionati con probabili distacchi - Ubicazione: Trasversi mezzzeria - Estensione: 20 % localizzato	30	10	20		
22/08/2011	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
02/11/2011	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-TRAVERSI - n.35 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
14/12/2011	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
12/03/2012	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
10/04/2012	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
18/05/2012	1 - 22/11/2010	30	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
01/08/2012	1 - Evidenti lesioni agli spigoli con risonanze, ferri d'armatura ossidati dovuto al copioso dilavamento dell'acqua provocata dai giunti - Ubicazione: Trasversi di testata - Estensione: 80 %	40	48	80		<u>DIFETTO SEGNALATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2012 E MAI SANATO SINO ALL'ULTIMA ISPEZIONE EFFETTUATA NEL 2018</u>
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
02/10/2012	1 - 01/08/2012	40	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
28/03/2013	1 - 01/08/2012	40	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
28/06/2013	1 - 01/08/2012	40	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
05/09/2013	1 - Evidenti lesioni agli spigoli con risonanze, ferri d'armatura ossidati dovuto al copioso dilavamento dell'acqua provocata dai giunti - Ubicazione: Trasversi di testata - Estensione: 80 %	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
06/12/2013	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
20/03/2014	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
08/05/2014	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
03/09/2014	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
25/11/2014	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
25/02/2015	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 15/07/2011	30	10	20		
12/05/2015	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - Spigoli lesionati con probabili distacchi - Ubicazione: Trasversi mezzeria - Estensione: 20 % localizzato	30	10	20		
17/09/2015	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
17/11/2015	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
29/02/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
30/03/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
14/06/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
30/06/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
11/07/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-TRAVERSI - n.35 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
31/08/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
28/09/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
28/10/2016	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
21/03/2017	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
28/04/2017	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
01/09/2017	1 - 05/09/2013	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
24/10/2017	1 - Cfs dilavato ammalorato con lesioni agli spigoli risonanze, ferri d' armatura ossidati dovuto al copioso dilavamento dell'acqua provocata dai giunti - Ubicazione: Trasversi di testata - Estensione: 100 %	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
19/02/2018	1 - 24/10/2017	41	48	80		IN TUTTO IL 2018 SECONDO SPEA SUI TRAVERSI NON EMERGONO CRITICITA' CON VOTO SUPERIORE A 43
	2 - 12/05/2015	30	10	20		
27/06/2018	1 - 24/10/2017	41	48	80		
	2 - 12/05/2015	30	10	20		

DATA ISPEZIONE	ELEMENTI ANALIZZATI					
	IMPALCATI-TRAVI - n.48 elementi					
	DIFETTO	VOTO	UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE SPEA	NOTE COMMISSIONE
28/11/1986	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/02/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
09/04/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/06/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/09/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/12/1987	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/06/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/08/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
29/11/1988	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/03/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/06/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/09/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
04/12/1989	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/02/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
16/04/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
23/07/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
01/10/1990	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
26/02/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
03/04/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
15/07/1991	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
10/10/1991	1 - cavi in vista, trefoli ossidati con forte riduzione di sezione - Ubicazione: travi bordo - Estensione: campate comprese tra gli stralli	50	0	0	DA SEGNALARE	
17/02/1992	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
04/05/1992	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
03/08/1992	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
02/11/1992	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
22/02/1993	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
01/04/1993	1 - 10/10/1991	50	0	0	DA SEGNALARE	
17/08/1993	1 - Cavi in vista, trefoli ossidati con forte riduzione di sezione (rinforzate con armatura lenta) - Ubicazione: travi bordo - Estensione: campate comprese tra gli stralli	50	0	0	DA SEGNALARE	
29/10/1993	1 - 17/08/1993	50	0	0	DA SEGNALARE	
11/01/1994	1 - 17/08/1993	50	0	0	DA SEGNALARE	
11/04/1994	1 - 17/08/1993	50	0	0	DA SEGNALARE	
18/07/1994	1 - Cavi in vista, trefoli ossidati con forte riduzione di sezione (rinforzate con armatura lenta) - Ubicazione: travi bordo - Estensione: campate comprese tra gli stralli	30	0	0		
11/10/1994	1 - 18/07/1994	30	0	0	DA SEGNALARE	
09/01/1995	1 - 18/07/1994	30	0	0	DA SEGNALARE	
13/04/1995	1 - 18/07/1994	30	0	0	DA SEGNALARE	
03/07/1995	1 - 18/07/1994	30	0	0	DA SEGNALARE	
02/10/1995	1 - Trefoli ossidati con forte riduzione di sezione (rinforzate con armatura lenta) - Ubicazione: travi bordo - Estensione: campate comprese tra gli stralli	30	0	0	DA SEGNALARE	
08/01/1996	1 - 02/10/1995	30	0	0	DA SEGNALARE	
03/04/1996	1 - 02/10/1995	30	0	0	DA SEGNALARE	
17/07/1996	1 - 02/10/1995	30	0	0	DA SEGNALARE	
09/12/1996	1 - Parte ristrutturata - Nulla da segnalare	-	-	-		
28/02/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/04/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
14/07/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
21/11/1997	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/01/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
19/05/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
05/10/1998	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
07/11/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE
06/05/1999	x	x	x	x		NON RISULTANO ISPEZIONI FATTE